

## آخرین پرتاب شاتل به تعویق افتاد

ناسا اعلام کرد پرتاب آخر شاتل اندیور دست کم تا آخر این هفته به تاخیر خواهد افتاد زیرا مهندسان برای تعویض جعبه سوئیچی در یکی از بخش های موتور شاتل به زمان کافی نیاز دارند.



جام جم آنلاین: ناسا اعلام کرد پرتاب آخر شاتل اندیور دست کم تا آخر این هفته به تاخیر خواهد افتاد زیرا مهندسان برای تعویض جعبه سوئیچی در یکی از بخش های موتور شاتل به زمان کافی نیاز دارند. به گزارش مهر، در پی انتشار این خبر 6 فضانورد سرنشین اندیور به فرماندهی &#171;مارک کلی» بدون هیچ اتلاف وقتی به هیوستون بازگشتند فضانوردان و خانواده هایشان تا روز شنبه همچنان امیدوار بودند تا در روز دوشنبه برای پرتاب اندیور تلاش دیگری صورت بگیرد اما ناسا پس از اینکه دریافت عملیات تعمیر دشوارتر از حد انتظار است از پرتاب اندیور در این روز چشم پوشی کرد.

آخرین ماموریت اندیور که دومین بازنشستگی را برای شاتل های ناسا به ارمغان خواهد آورد به دلایل مختلفی از جمله حضور &#171;گابریل گیفوردز» همسر &#171;مارک کلی» فرمانده شاتل و نماینده دموکرات مجلس آمریکا که قربانی یک ترور ناموفق شده، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

سخنگوی ناسا اعلام کرد مهندس ها و تکنسین ها جعبه سوئیچ آسیب دیده ای را در بخشی از موتور شاتل تعویض خواهند کرد و پس از آن به دو روز تست و آزمایش نیاز خواهد بود.

هنوز زمان دقیق پرتاب اندیور مشخص نشده است اما به طور حتم این زمان زودتر از پایان هفته جاری نخواهد بود، در حالی که روز جمعه نیز قرار است ماهواره ای نظامی به فضا پرتاب شود. اندیور حامل دستگاه فیزیکی دو میلیارد دلاری است که قرار است به ایستگاه فضایی بین المللی انتقال پیدا کند.