



پرواز سانحه برای پرواز تهران - تبریز در حین فرود

پرواز شب گذشته تهران - تبریز به شماره 773 که ساعت 8 شب از تهران حرکت کرده بود،

پرواز شب گذشته تهران - تبریز به شماره 773 که ساعت 8 شب از تهران حرکت کرده بود، حوالی ساعت 10 شب، در حین فرود در فرودگاه تبریز به دلیل پر آب بودن سطح باند فرودگاه در اثر بارندگی شدید غروب پنجشنبه، دچار مشکل شده که سرانجام با تبحر خلبان، این هواپیما به سختی و در کناره باند از حرکت باز می ایستد.

شب گذشته، فرودگاه تبریز، شاهد یک سانحه هوایی برای هواپیمای فوکر 100 شرکت آسمان بود.

به گزارش #171;تابناک، پرواز شب گذشته تهران - تبریز به شماره 773 که ساعت 8 شب از تهران حرکت کرده بود، حوالی ساعت 10 شب، در حین فرود در فرودگاه تبریز به دلیل پر آب بودن سطح باند فرودگاه در اثر بارندگی شدید غروب پنجشنبه، دچار مشکل شده که سرانجام با تبحر خلبان، این هواپیما به سختی و در کناره باند از حرکت باز می ایستد.

درباره اینکه چرا پرواز یک ساعته تهران به تبریز دو ساعت طول کشیده، هنوز اطلاعاتی در دست نیست.

بنا بر این گزارش، همه 103 سرنشین این هواپیما سالم بوده و همگی به سلامت به سالن فرودگاه منتقل شده اند.

البته علاوه بر آب گرفتگی سطح باند فرودگاه که جای بررسی و سوال دارد، یکی دیگر از دلایل بروز این سانحه، وجود یک کانال خاکی در جلوی باند فرودگاه عنوان شده که مدیریت فرودگاه درباره این مسأله به عنوان یک نقص بزرگ نیز باید پاسخگو باشد.

گفتنی است، در چنین شرایطی با توجه به نبود شرایط مناسب برای کنترل عادی سرعت هواپیما، لازم است تا جلوی باند فرود باز باشد تا هواپیما بتواند بدون مشکل به راه خود تا باز ایستادن، ادامه دهد که وجود چنین کانالی در فرودگاه تبریز به عنوان یک نقص به شمار رفته و برای جلوگیری از سوانح بعدی باید بررسی شود.

فرودگاه بین‌المللی تبریز در شمال غرب شهرستان تبریز و در ارتفاع یک هزار و 494 متری از سطح دریا در زمینی به مساحت 420 هکتار با قدمت 57 سال قرار دارد که از یک طرف به پایگاه دوم شکاری و از سوی دیگر، به سهراهی غیرهمسطح جاده فرودگاه و مرند و از طرفی به پلیس راه تبریز - مرند مشرف شده است.