

## ضلع جنوبی ارک علیشاه تبریز مرمت شد



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: طبق برنامه از پیش اعلام شده مرمت ارک تبریز از پیشرفت خوبی برخوردار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: طبق برنامه از پیش اعلام شده مرمت ارک تبریز از پیشرفت خوبی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی، تراب محمدی در حاشیه بازدید از کارگاه مرمتی ارک علیشاه اظهار داشت: وعده کرده بودیم تا نیمه تابستان امسال بخش اصلی عملیات مرمتی ارک به پایان میرسد و داربست‌های فلزی ارک باز میشوند.

وی افزود: با استفاده از مرمتگران مجرب و کادر خبره و دلسوز، تمام تلاش خود را برای تحقق این وعده به کار گرفتیم و خوشبختانه، حدود 20 روز قبل از فرا رسیدن این موعد توانستیم مقدمات باز شدن داربست‌های مرمتی ارک تاریخی تبریز را فراهم سازیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: بیش از 12 سال از آغاز این مرحله از مرمت ارک تبریز میگذرد و در این مدت اقدامات زیادی برای استحکام بخشی، تقویت و ترمیم آسیب‌های وارد شده بر پیکره این بنا انجام گرفته است تا این یادگار ارزشمند دوران ایلخانی سرپا و استوار به دست نسل‌های بعدی برسد.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی این اتفاق را خواسته دوست‌داران میراث‌فرهنگی استان دانست و گفت: باعث خرسندی است این بنای ارزشمند با شکل و شمایل واقعی و بدون سازه‌های فلزی که سال‌ها آن را در بر گرفته بودند، میزبان بازدیدکنندگان است.

محمدی در پایان ضمن قدردانی از همکاری‌های بنیاد مصلی برای تسریع در روند مرمتی ارک علیشاه، ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند تملک محوطه این بنای تاریخی و مصلی امام خمینی (ره)، زمینه برای حضور گردشگران و مردم شهر در محوطه مسجد علیشاه فراهم شود زیرا با ساخت مجموعه عظیم مصلی حضرت امام خمینی (ره) این دو مجموعه مکمل هم شده‌اند و گردشگران بسیاری از هر دو مجموعه دیدن میکنند.

مسجد علیشاه از بناهای منحصر به فرد دوره ایلخانی در تبریز است و در دوره‌های مختلف از جمله زلزله ویرانگر سال 1193 که تبریز را با خاک یکسان کرد و همچنین در زمان حمله روس‌ها به تبریز متحمل صدمات فراوانی شد، اما به دلیل استحکام خاص بنا، بخشی از این مجموعه همچنان پابرجا باقی مانده است، اما بخش‌های اصلی بنا از جمله گنبد بسیار بزرگ آن که گفته میشود بزرگ‌ترین گنبد آجری زمان خود بوده، در اثر زلزله فرو ریخته است.